

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayımlanma Tarihi	13.03.2015
	BORU ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU			
FİRMANIN ADI :		Asil Gıda Turz. Plas. Otel San. Ve. Tic. Ltd. Şti. - JADOR		
ADRESİ :				
TİC. SİCİL NO :		TARİH: 28 / 07 / 2016		
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	Var		EK:1-A
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var		EK:1-B
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Var		EK:1-C
	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var		EK:1-D
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	Evet		Belgeler kalite yönetim birimi tarafından takip ediliyor ve güncelleniyor.
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Var		EK:2
3	Kapasite Raporu var mı?	Var		EK:3
4	Test laboratuvarı, boru imalatında kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?	Evet		<i>Hidrotest, MFR, Çekme, Yoğunluk testleri firmanın bünyesinde aynı yerleşkede bulunan MARTEST firmasının laboratuvarında yapılmaktadır. Karbon siyahı miktarı ve dağılımı, oksidasyon, endüksiyon testleri TÜRKAK akredite BORLAB firmasında yapılmaktadır.</i>
5	Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu akredite edilmiş bağımsız bir kuruluş tarafından yapılıyor mu?	Evet		MARTEST- TÜRKAK AKREDİTE ONAYLI
6	Kalite Kontrol Birimi var mı?	Evet		EK:6
7	En az 2 adet Makine Mühendisi var mı?		Hayır	EK:7 1 adet makine mühendisi çalışmaktadır.
8	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?	Evet		EK:8
9	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Evet		EK-9
10	Boru depolaması standardına uygun olarak yapılıyor mu?	Evet		
11	İmalat ve testlere ait standartlar basılı halde bulunduruluyor mu?	Evet		Güncel olarak dijital ortamda bulunuyor.
12	Üretim ekipmanları ve mevcut imalatlar güven veriyor mu?	Evet		EK:12 Gözetim firma etiketli Ø63 numune boru alındı.

e M. M

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayımlar Tarihi	13.03.2015
	BORU ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU			
FİRMANIN ADI :		Asil Gıda Turz. Plas. Otel San. Ve. Tic. Ltd. Şti. - JADOR		
13	Satış sonrası hizmeti var mı?	Evet		
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Evet		EK:14
15	Hidrostatik test ünitesi var mı?	Evet		Fotoğraf
16	Laboratuvarda ilgili standartlarda belirtilen tüm testler yapılabiliyor mu? Test cihazları yeterli mi ?		Hayır	MARTEST de yapılmayan testler, BORLAB firmasında yaptırılıyor. (Karbon miktarı ve dağılımı, yaşlanma testi, kül testi)
17	Solventsiz epoksi kullanılan boyanın/iç kaplama malzemesinin/ürünün insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. belgesi var mı?	Evet		
ÇELİK BORU ÜRETİCİLERİNDE				
18	Sac malzemenin laminasyon test sertifikası var mı?			
19	Üretilen borular tahribatsız muayeneye tabi tutuluyor mu?			
20	Kumlama ve boya kaplama ünitesi var mı?			
21	Polietilen kaplama ünitesinde %100 holiday testi yapılıyor mu?			
22	Beton kaplama ünitesi var mı?			
23	Kaynakçıların sertifikaları var mı?			
PE100 BORU ÜRETİCİLERİNDE				
18	Her üretim bandında sürekli ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı var mı?		Yok	
19	Taşınabilir ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı var mı?		Yok	
20	Hammaddenin menşei bilgisi boru üzerine yazılmakta mıdır?		Hayır	Yeni üretimlerinde hammadde menşeinin yazılması firma yetkilisine şifaen söylendi.
21	Hammaddeye bağlı izlenebilirlik var mı?	Evet		Ek:21
22	Boru imalatında hurda malzeme kullanılıyor mu?		Hayır	
23	Hammade ve borudan eş zamanlı numune alınarak akredite bir laboratuvarda analizleri yaptırılmış mıdır?	Evet		EK:23
24	En az 1 adet hammadde kurutma cihazı var mı?		Hayır	



	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
	BORU ÜRETİCİLERİ		Yayın Tarihi	13.03.2015
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
	FİRMANIN ADI : Asil Gıda Turz. Plas. Otel San. Ve. Tic. Ltd. Şti. - JADOR			
CTP BORU ÜRETİCİLERİNDE				
18	Borunun temel özellikleri, istiflenmesi ve döşenmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilebilecek alt yapıya sahip mi?			
19	Boru ve bağlantı parçaları için genel teknik şartnamesine uygun sicil formu var mı?			
20	Genel teknik şartnamesine uygun manşon üretebiliyor mu?			
21	Manşon contaları standardına uygun testlere tabii tutuluyor mu?			
DÜKTİL BORU ÜRETİCİLERİNDE				
18	Spektrometre analiz cihazı var mı?			
19	Mikroskop altında nodüler dağılım inceleniyor mu?			
20	Gerilim giderme ünitesi var mı?			
21	Çinko kaplama ünitesi var mı?			
22	İç beton kaplama ünitesi var mı?			
Not: Özel tasarım olarak imal edilen çelik borularda 4, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 22 sıra numaralı kriterler aranmayacaktır.				
DEĞERLENDİRME				

Üreticinin fabrikası 28/07/2016 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere boru temin edilmesi;

Uygun görülmüştür
Uygun görülmemiştir


X

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan

Üye

Üye

Sebahattin DAĞÜSTÜ
Sb.-m.d.


Metin AKÇA
Mali. Muh.


İhsan DENGİZ
Sube Müdürü
