

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.3.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
FİRMANIN ADI :		SAMSUN MAKİNA SANAYİ A.Ş.		
ADRESİ :		Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu cad. No.41 Kutlukent/SAMSUN		
TİC. SİCİL NO :		2174	TARİH: 24 / 06 / 2016	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	Var/Evet		TS EN 593:2009+A1:2011 (PN10 DN100-2400; PN16 DN 100-2400; PN25 100-1400), TS EN 12334 (PN10 DN80-DN1000;PN16 DN80-1000;PN25 DN80-1000), TS EN 1171 (Sürgülü vanalar dökme demirden elastomer yuvalı flanş bağlantılı ağızlı PN10 VE 16 DN40-DN700; PN25 DN40-DN600;soket ve spigot uçlu PN10 VE PN16 DN100 150; METALİK YUVALI PN 10 VE PN16 DN50-DN1000;PN25 DN50-DN500), TSE K461(PN10-16-25 DN50-2200; PN40 DN50-DN500), ÜBM-00-BK-000 (Çift Kürelü Vantuz PN10 PN16 PN25 DN40-DN300; PN 40 DN40-DN100; Tek Kürelü Vantuz PN10 PN16 DN40- DN250; PN40 DN 40-DN100, TS EN 12334 (PN 10 PN16 PN 25 DN80-DN1000) EK:1
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var/Evet		ISO 9001:2008 EK:2
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Var/Evet		OHSAS 18001:2007 EK:3
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	Var/Evet		
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Var/Evet		505178 No.lu Belge EK:4
3	Kapasite Raporu var mı?	Var/Evet		157/2014 No.lu Rapor EK:5
4	Vana tasarım birimi var mı?	Var/Evet		
5	Vana imalatında kullanılacak olan her türlü hammadde/malzeme standartlara uygun mudur? Akredite bir laboratuvarında yapılmış analiz raporları mevcut mu?	Var/Evet		EK:7
6	Üniversal/CNC torna tezgahı, CNC dik ve yatay işleme tezgahları, Üniversal matkap tezgahları ve taşlama tezgahı var mıdır?	Var/Evet		KAPASİTE RAPORUNDA BELİRTİLMEKTEDİR EK:5
7	Fabrika içinde standarda uygun olarak hidrostatik test yapmak için ayrılmış mekan var mıdır?	Var/Evet		



	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Döküman No	
			Yayımlar Tarihi	13.3.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
8	Kumlama ünitesi var mı?		Yok/Hayır	Mekanik Ekipman Şartnamesinin gereği olan TS EN ISO 8051-1'e göre Sa 2 ½ yüzey kalitesi şartlarını sağlayacak kumlama ünitesi yok.
9	Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçüm cihazı var mı?		Yok/Hayır	
10	Ekipmanların iç ve dış boya kaplamaları için yaş veya elektrostatik fırın boya kaplama ve kurutma üniteleri var mıdır?	Var/Evet		
	Boyama sonrası boya kalınlığı ölçümü ve yapışma testi yapılıyor mu?	Var/Evet		EK:17
11	Açma-kapama testi yapılıyor mu ?	Var/Evet		
12	Kaplamada kullanılan boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. Belgesi var mı?	Var/Evet		WRAS EK:16
13	Ürün garanti belgesi var mı?	Var/Evet		EK:15
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Var/Evet		EK:14
15	Satış sonrası servis ve yedek parça hizmeti var mı?	Var/Evet		
16	Ürünler standardın öngördüğü şekilde stoklanıyor mu?	Var/Evet		
17	Fabrikanın kapalı çalışma alanı yeterli midir?	Var/Evet		64.833 m2
18	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	Var/Evet		EK:6
19	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?	Var/Evet		
20	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Var/Evet		478 İŞÇİ +USTA
21	Kalite Kontrol Birimi var mı?	Var/Evet		
22	Ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?	Var/Evet		EK:10
23	Dökümanlar kayıt altına alınıyor mu?	Var/Evet		EK:9
24	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	Var/Evet		EK:9
25	İmalat ve testlere ait güncel standartlar bulunduruluyor mu?	Var/Evet		
26	Kaynakçıların vasıflandırma belgeleri var mı?	Var/Evet		EK:11
DÖKÜMHANESİ VAR İSE				



	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.3.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
27	97/23 AT Basınçlı Kaplar Döküm Belgesi var mı?	Var/Evet		EK:13
28	Test laboratuvarı, vana imalatında kullanılan malzemelerin ve döküm malzemenin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara ve en az 3 yıllık deneyimi olan teknik elemana sahip mi?	Var/Evet		KAPASİTE RAPORUNDA BELİRTİLMEKTEDİR. EK:5
29	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?			EK:12
30	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?		Yok/Hayır	

Not 1: Özel tasarım olarak imal edilen vanalarda 4, 12, 13, 15, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40 sıra numaralı kriterler aranmayacaktır.

Not 2: Üreticinin yurtdışında olması halinde 15 sıra numaralı maddenin değerlendirilmesinde 7 coğrafi bölgeye satış sonrası hizmet verebilecek en az 3 adet yetkili servisi ve yeterli elemanın olması şartı aranacaktır.

Üreticinin fabrikası 24 /06 /2016 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere ekipman temin edilmesi;

Uygun görülmüştür
Uygun görülmemiştir

x


DSİ İNCELEME HEYETİ



Başkan
Hasan RAKICI



Üye
Nurten ÖZTOP



Üye
Fuat GÜNEN